


Stop de kwaliteitserosie van uw palettenvoorraad!

Deze paletten zijn **niet** uitwisselbaar:





Door beschadiging van een boven- of onderplank is meer dan één spijkerschacht zichtbaar.



Een blok ontbreekt of is gebarsten zodat meerdere spijkerschachten zichtbaar zijn.



Een plank is dwars of schuin gebroken.



Meer dan twee boven- of onderplanken zijn beschadigd en per plank is er een spijkerschacht zichtbaar.



Er ontbreekt een plank.



Het (EUR) merk rechts of het (EPAL) merk/spoorweglogo links ontbreekt.

Andere gebreken:

rot of vermolmd hout • erg vuile paletten • niet toegelaten onderdelen (te dunne of ronde planken,...) • erg beschadigde blokken



www.belepal.be

